



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 137

**OGGETTO: Revoca Ordinanza contingibile e urgente n. 79 di inagibilità temporanea della tettoia storica SUD di piazza Ellero**

IL SINDACO

Premesso che:

- con provvedimento D.D. n° 820 del 6 dicembre 2023 è stata commissionata la valutazione di sicurezza e la verifica dello stato delle strutture portanti lignee e metalliche delle due tettoie storiche mercatali site in piazza Ellero in zona Breo al dott. arch. ing. Danilo Picca di Saluzzo (CN), iscritto all'ordine professionale provinciale al n° A1773. Le verifiche commissionate prevedevano dapprima indagini conoscitive sullo stato di consistenza degli elementi lignei e successivamente, sulla base delle risultanze emerse, la redazione di una relazione di calcolo di verifica attestante il grado di sicurezza delle strutture;

- in data 02.04.2024, a verifiche ancora in corso, il suddetto professionista ha segnalato l'urgente e indifferibile necessità di provvedere ad una messa in sicurezza provvisoria di una zona della Tettoia Sud, causa forte degrado e danneggiamento di un puntone ligneo portante posto al di sopra di una colonna in ghisa, fornendo con nota prot. n. 14340 del 03.04.2024 le istruzioni per la posa di un puntello provvisorio. L'intervento veniva eseguito nei giorni immediatamente successivi dall'impresa Edilmongia snc con sede in Mombasiglio CN, titolare dell'accordo quadro per la manutenzione fabbricati dell'Ente;

- a seguito degli approfondimenti dell'ufficio tecnico comunale e della nota del dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici prot. 15009 del 05.04.2024, valutato che in attesa del completamento delle verifiche strutturali in corso, lo stato conoscitivo non poteva garantire la sicurezza degli utenti e dei frequentatori della tettoia sud, nella medesima data il Sindaco ha emanato l'ordinanza contingibile e urgente n. 79 dichiarando l'inagibilità temporanea della storica tettoia Sud situata in piazza Ellero;

-in data 21.05.2024 con nota prot. 22439, il tecnico incaricato ing. arch. Danilo Picca ha fornito ulteriori istruzioni per la messa in sicurezza provvisoria del manufatto;

- in data 23.05.2024 con nota prot. 22781 il tecnico incaricato ing. arch. Danilo Picca ha consegnato gli esiti definitivi delle indagini sulla tettoia Sud. Nell'elaborato *A1-Relazione di valutazione della sicurezza*, sono contenute le *Indicazioni di intervento di prima fase - Messa in sicurezza provvisoria*.

Dal documento si evince che, eseguiti i prescritti interventi di messa in sicurezza provvisoria, la struttura risulta verificata in assenza di particolari condizioni;

- l'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza provvisoria è stata affidata alla ditta H.G. Edile Costruzioni con sede in Fossano CN con determinazione dirigenziale n. 440 del 19/06/2024;

- con nota prot. 23390 in data 28.06.2024 il tecnico incaricato ing. arch. Danilo Picca ha comunicato quanto segue:

*“Verificato che gli interventi eseguiti dalle ditte incaricate dal Comune di Mondovì per la messa in sicurezza provvisoria dell’Ala Mercatale Sud, corrispondono a quanto indicato nella relazione di valutazione della sicurezza (ala Sud) al paragrafo: Indicazioni di intervento di prima fase – Messa in sicurezza provvisoria- per cui alla luce di quanto descritto ed in base ai calcoli effettuati, si ritiene che la struttura possa reggersi temporaneamente in assenza di neve, senza presenza di persone (anche solo per manutenzione) sulla copertura dell’edificio e con una velocità del vento inferiore agli 8 m/s.*

*In queste condizioni di limitazione del carico la struttura della tettoia può considerarsi verificata ed in sicurezza. Si rammenta che nel caso vi siano condizioni ambientali maggiormente sollecitanti la struttura rispetto a quanto indicato, lo spazio coperto della tettoia dovrà essere reso non accessibile.”;*

- vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento Arch. Marco Martorano in data 28/06/2024 su delega temporanea del dirigente Ing. Francesco Mazza che, preso atto delle verifiche effettuate e della comunicazione consegnata in data 28/06/2024 Prot. 28390 a firma Ing. Danilo Picca, ha rilevato il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'inagibilità temporanea della struttura, ritenendo possibile la revoca dell'Ordinanza n. 79, ferme restando le limitazioni di utilizzo prescritte nella verifica;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i; “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Per le motivazioni su addotte,

## R E V O C A

L'ordinanza contingibile e urgente n. 79 emessa il 05/04/2024 di inagibilità temporanea della tettoia storica Sud situata in piazza Ellero.

## D I S P O N E

1. Di notificare la presente ordinanza al Dipartimento Lavori Pubblici di questo Comune e agli altri Dipartimenti, servizi interessati per l'attuazione della presente;
2. Di renderla nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
3. Di trasmettere copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri, alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Martorano, Funzionario del Dipartimento Lavori Pubblici, su delega temporanea del Dirigente Ing. Francesco Mazza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 07/8/1990 n. 241 e s.m.i., avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ed ai sensi del DPR num. 1199/1971, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente; è altresì previsto il ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Mondovì, li 28/06/2024

**IL SINDACO  
LUCA ROBALDO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.