

Numero	COMUNICAZIONE DI ILLECITO EDILIZIO			ACCERTAMENTO DELL'ABUSO DA PARTE DELL'U.T.C.	ESITO ACCERTAMENTO	OPERA ABUSIVA			ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI		INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE O DI RIPRISTINO		SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE	ACQUISIZIONE COATTA	Richiesta sanatoria urbanistica	Rilascio sanatoria urbanistica	ZONA VINCOLATA	Richiesta sanatoria AMBIENTALE	provvedimento di compatibilità AMBIENTALE	applicazione ONERI urbanistici e ambientali	NOTE	
	Protocollo e data della segnalazione	ORGANO	Pervenuta al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio in data protocollo	Estremi Accertamento Tecnico data e numero	tipologia dell'abuso e titolo necessario o dichiarazione di regolarità	Responsabile dell'abuso	Descrizione	Ubicazione e foglio e mappale	Numero data dell'atto	Data notifica	Numero e data atto	Data notifica e giorni assegnati e data scadenza	numero data atto	numero data atto	numero data atto di notifica e numero e data della trascrizione	Data protocollo e articolo di legge di riferimento	Data numero atto	Scrivere il tipo di vincolo e art. e legge di riferimento	data protocollo	Data protocollo	importo e dati avvenuti o pagamento		
19/24	Prot. n. 23585 del 19/11/24	Segnalazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale	Prot. n. 23585 del 19/11/24	Verbale di sopralluogo U.T. e P.M. prot. n. 10480 del 20/05/2025	Opere eseguite in assenza di Permesso di Costruire e Autorizzazione Paesaggistica	OMISSIS	Realizzazione di due manufatti (uno adibito a forno ed uno a deposito attrezzi), per il fabbricato ristrutturato con concessione edilizia prot. n. 7535 del 09/08/1993 e successive varianti, non sono state acquisite dagli enti competenti autorizzazione paesaggistica e autorizzazione vincolo idrogeologico	Via De Litta Omissis			Ordinanza Demolizione n.25 del 02.09.2025							Vincolo idrogeologico (L.R. 4/1999) - Vincolo Paesaggistico (D.LGS.42/2004 art. 142 c.1 lett.a)					
22/25	Prot. n. 17883 del 01/09/25	Autodenuncia (SCIA sanatoria)	Prot. n. 17883 del 01/09/25		Opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire (concessione edilizia prot. n. 9732 del 13/12/1975 e relativa variante in corso d'opera n. 985 del 01/04/1980)	OMISSIS	Diverso posizionamento del terrazzo a pozzo, lucernai, corretta rappresentazione grafica disposizione interna e variazione altezze interne	Via Gramsci Omissis								SCIA in sanatoria Prot. n. 17883 del 01/09/25 (art.36 bis D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.)		Non sono presenti vincoli rilevanti in relazione alla tipologia di opere realizzate					

23/25	Prot. n. 19160 del 18/09/25	Autodenuncia istanza di Permesso in sanatoria	Prot. n. 19160 del 18/09/25		Opere eseguite in assenza del Permesso di Costruire	OMISSIS	Ampliamento al fine di ricavare un servizio igienico ed opere interne	Via Ferraris Omissis								Prot. n. 19160 del 18/09/25 (art. 36 comma 2 D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.)	Non sono presenti vincoli rilevanti in relazione alla tipologia di opere realizzate				
24/25	Prot. n. 19234 del 19/09/25	Autodenuncia (SCIA sanatoria)	Prot. n. 19234 del 19/09/25		Opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire (concessione edilizia prot. n. 6748 del 21/09/1977)	OMISSIS	Chiusura con parapetto di porzione di veranda posta su balcone prospiciente il Rio S. Nicolò ed opere interne	Via Aurelia Omissis								SCIA in sanatoria Prot. n. 19234 del 19/09/25 (art.36 bis D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.)	Vincolo idrogeologico (L.R. 4/1999) - Vincolo Paesaggistico (D.LGS.42/2004 art. 142 c.1 lett.a) Vincolo idraulico, PGRA area P3 Fascia di tutela rio San Nicolò				
25/25	Prot. n. 19795 del 29/9/25		Prot. n. 19795 del 29/09/25		Opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica	Comune di Vado Ligure	Opere pubbliche realizzate in somma urgenza, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1134 del 24/03/25 - Messa in sicurezza del versante a monte della strada (evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024)	Via Rossini (Fraz. Porto Vado) Vado Ligure (SV)									Vincolo idrogeologico (L.R. 4/1999) - Vincolo Paesaggistico (D.LGS.42/2004 art. 142 c.1 lett.a)	Prot. n. 19795 del 29/09/2025			

26/25	Prot. n. 19802 del 29/9/25		Prot. n. 19802 del 29/09/25		Opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica	Comune di Vado Ligure	Opere pubbliche realizzate in somma urgenza, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1134 del 24/03/25 Cedimento del ciglio a valle di un tratto della via (evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024)	Via San Bernardo Vado Ligure (SV)										Vincolo idrogeologico (L.R. 4/1999) - Vincolo Paesaggistico (D.LGS.42/2004 art. 142 c.1 lett.a)	Prot. n. 19802 del 29/09/2025				
27/25	Prot. n. 19804 del 29/9/25		Prot. n. 19804 del 29/09/25		Opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica	Comune di Vado Ligure	Opere pubbliche realizzate in somma urgenza, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1134 del 24/03/25 Rimozione di frana e messa in sicurezza del versante a monte della strada (evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024)	Via dei Tedeschi Vado Ligure (SV)										Vincolo idrogeologico (L.R. 4/1999) - Vincolo Paesaggistico (D.LGS.42/2004 art. 142 c.1 lett.g)	Prot. n. 19804 del 29/09/2025				
28/25	Prot. n. 19897 del 30/9/25		Prot. n. 19897 del 30/09/25		Opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica	Comune di Vado Ligure	Opere pubbliche realizzate in somma urgenza Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1134 del 24/03/25 Cedimento a valle di un tratto della via (evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024)	Via Terzi Vado Ligure (SV)										Vincolo idrogeologico (L.R. 4/1999) - Vincolo Paesaggistico (D.LGS.42/2004 art. 142 c.1 lett.g)	Prot. n. 19897 del 30/09/2025				

