

Numero	COMUNICAZIONE DI ILLECITO EDILIZIO			ACCERTAMENTO DELL'ABUSO DA PARTE DELL'U.T.C.	ESITO ACCERTAMENTO	OPERA ABUSIVA			ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI		INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE O DI RIPRISTINO		SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE	ACQUISIZIONE COATTA	Richiesta sanatoria urbanistica	Rilascio sanatoria urbanistica	ZONA VINCOLATA	Richiesta sanatoria AMBIENTALE	provvedimento di compatibilità AMBIENTALE	applicazione ONERI urbanistici e ambientali	NOTE
	Protocollo e data della segnalazione	ORGANO	Pervenuta al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio in data protocollo	Estremi Accertamento Tecnico data e numero	tipologia dell'abuso e titolo necessario o dichiarazione di regolarità	Responsabile dell'abuso	Descrizione	Ubicazione e foglio e mappale	Numero data dell'atto	Data notifica	Numero e data atto	Data notifica e giorni assegnati e data scadenza	numero data atto	numero data atto	numero data atto di notifica e numero e data della trascrizione	Data protocollo e articolo di legge di riferimento	Data numero atto	Scrivere il tipo di vincolo e art. e legge di riferimento	data protocollo	Data protocollo	importo e dati avvenuti o pagamento	
36/25	Prot. n. 26143 del 24/12/25	Segnalazione G.di F. gruppo di Savona	Prot. 26143 del 24/12/25	Verbale di sopralluogo U.T. e P.M. prot. I n.120 del 07/01/2026 ----- Verbale di sopralluogo P.M. prot. I n. 1568 del 24/01/2026 avvenuta rimozione soppalco ----- Verbale di sopralluogo U.T. e P.M. prot. I n.5127 del 6/3/2026 avvenuto ripristino di alcune opere abusive non oggetto di sanatoria	Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire	OMISSIS (locatario e responsabile abuso); OMISSIS (proprietaria)	Realizzazione di n. 1 soppalco posto nel magazzino al P.T.; cambio di destinazione d'uso con opere da terziario a residenziale al P.1	Via alla Costa omissis Catasto Fabbricati omissis								Prot. n. 2094 del 30/01/2026 (art. 36 D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.) La richiesta di sanatoria riguarda solo una parte delle opere abusive che non sono state ripristinate		Vincolo Idraulico Aree a pericolosità da alluvione media (P2) Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA)				
2/26	Prot. n. 4393 del 24/2/26	Autodenuncia istanza di Permesso in sanatoria	Prot. n. 4393 del 24/02/26		Opere eseguite in difformità da da Permesso di Costruire	OMISSIS (proprietario)	All'interno del capannone sono stati realizzati: - un soppalco con sottostante magazzino - un ripostiglio - un prefabbricato ad uso spogliatoio e magazzino	Via Piave omissis Catasto Fabbricati omissis					Determinazione oblazione prot. n. 6818 del 31/03/26 Euro 9.912,77			Prot. n. 4393 del 24/02/26 (art.36 bis D.P.R. 380/01 ss.mm.ii.)		Non sono presenti vincoli rilevanti in relazione alla tipologia di opere realizzate				

3/26	Prot. n. 5602 del 13/03/26	Segnalazione Regione Carabinieri Forestale "Liguria" Nucleo di Savona	Prot. n. 5602 del 13/03/26		Accertamenti in corso	OMISSIS (proprietario e direttore lavori) OMISSIS (ditta esecutrice)	Rilevato sul piano di campagna realizzato con materiale misto e da scavo non previsto nel progetto delle opere edili in corso di esecuzione assentite con Permesso di Costruire n.5/2022 del 03/03/2022	Via Pertinace omissis Catasto Terreni omissis											PARTE Vincolo Idraulico Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA)				
4/26	Prot. n. 5885 del 17/03/26	Autodenuncia (comunicazione art. 48 L.R.16/08)	Prot. n. 5885 del 17/03/26		Opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 01/09/1967	OMISSIS (Procuratore della proprietaria)	Chiusura di loggiato preesistente e opere interne	Via Diaz omissis Catasto Fabbricati omissis							Prot. n. 5885 del 17/03/2026 (art. 48 c.1 L.R.16/2008)				Non sono presenti vincoli rilevanti in relazione alla tipologia di opere realizzate				